



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
HTC	P3470 (Pharos)	1. 13. 73. 1 FRE	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	P3650 Cruise (Polaris)	3. 13. 406. 0	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	P4350 (Herald)	1. 8. 406. 2 FRE	•	*	*	•	•	•	•	-	
HTC	P4350 Wing Herald (T-Mobile)	4. 10. 531. 3 WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	P6500 (Syrius)	1. 10. 73. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	PPC6800 Mogul (Sprint)	3. 56. 651. 0	•	•	*	•	•	•	•	-	
HTC	S620 Dash Excalibur (T-Mobile)	TI OMAP850	•	*	*	•	•	•	•	-	
HTC	S710	1. 16. 406. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	S730 (Wings)	1. 32. 406. 0	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	S740	1. 14. 406. 0	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Shadow (T-Mobile)	1. 11. 531. 5	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	SMT5800 (Verizon)	1. 31. 605. 2	•	•	•	-	-	*	•	-	
HTC	Snap	5. 2. 21048	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Tattoo	1. 67. 405. 6	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Touch 3G (T3232)	1. 06. 405. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Touch Cruise 09	0. 52. 405. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Touch Diamond	1. 93. 406. 1 FRE	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Touch Diamond 2	1. 39. 405. 2 (4782) WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Touch Dual	1. 31. 406. 09	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Touch HD	1. 56. 406. 1 (43972) FRE	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Touch Pro 2	1. 09. 721. 0	•	•	•	•	•	•	•	•	První spojení (párování) mobilního telefonu s handsfree sadou je nutné provést z mobilního telefonu.
HTC	Touch Pro CDMA (Verizon)	1. 03. 605. 4	•	•	•	•	*	•	•	-	
HTC	Touch Pro Fuze (AT&T)	5. 11. 502. 2 WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Touch Pro T7272	1. 90. 406. 5 FRE	•	•	•	•	•	*	•	-	
HTC	Touch Pro2 (T-Mobile)	1. 20. 531. 4 (51986) WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	Touch Viva	1. 14. 479. 1. WWE	•	•	•	•	•	•	-	-	
HTC	Touch2	1. 28. 406. 4	•	•	•	•	•	•	•	•	První spojení (párování) mobilního telefonu s handsfree sadou je nutné provést z mobilního telefonu.



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
HTC	TYTN2 (Kaiser)	1. 56. 405. 5	•	•	•	•	•	•	•	-	
HTC	XV6175 Ozone (Verizon)	1. 12. 605. 30	•	•	•	•	•	•	•	-	
i-Mate	8502 (Ultimate)	18129. 0. 4. 5	•	•	•	•	•	•	•	-	
Lenovo	ET600	ET600_ S534_ 070530	•	•	•	•	•	•	•	-	
LG	AX-380 Wave (Alltel)	T38ATV04	•	•	•	•	*	•	•	-	
LG	AX-500 Swift (Alltel/Verizon)	T500AV03	•	•	•	•	*	•	•	-	
LG	BL40 New Chocolate	BL40_ v100_ Final	•	•	•	•	•	•	•	-	
LG	Ct810 Incite (AT&T)	V10x	•	•	•	•	•	•	-	-	
LG	CU720 Shine (AT&T)	CU720- MSM40902 01C- V10g- NOV- 22- 2007- ATT_ US	•	•	•	•	*	*	-	-	
LG	CU920 Vu (AT&T)	KLMZ- 4. 0. 90201D (V10h- FEB- 05)	•	•	•	•	*	*	•	-	
LG	GC900 Viewty Smart	GC900AT_ V10b	•	•	•	•	•	•	•	-	
LG	GD900 Crystal	GD900AT_ V10C	•	•	•	•	•	•	•	-	
LG	GR500 Xenon (AT&T)	GR500- V10f- MAR- 04- 2009- ATT- US	•	•	•	•	•	*	•	-	
LG	KC550	KC550	•	-	•	•	•	*	-	-	
LG	KE850 Prada	KE850P40 - EUR- V10n- XXX- XX	•	•	•	•	•	*	-	-	
LG	KF350	KF350AT_ V10i	•	•	*	•	•	*	•	-	
LG	KF700	KF700 V10c	•	•	*	-	-	*	•	-	
LG	KF750 Secret	KF750 V10b	•	•	-	•	•	*	-	-	
LG	KF755	KF755- V10f	•	•	•	•	•	*	•	-	
LG	KM900 Arena	KM900AT_ V10 i	•	•	•	•	•	•	-	-	
LG	KP500 Cookie	KP500AT_ V10c	•	•	•	•	•	•	•	-	
LG	KS20	5. 2. 1626	•	•	•	•	•	•	-	-	
LG	U8360	U8360C_ V10d_ HK	•	•	•	•	•	*	*	-	
LG	UX-265 Rumor2/Banter (Sprint)	LX265V04	•	•	•	•	-	•	•	-	
LG	VX-10000 Voyager (Verizon)	VX10KV07	•	•	•	•	*	•	•	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
Motorola	IC902 Deluxe (Nextel)	CDMA_DBACK2_02.61.00R_Iden_RB0.1.00	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	KRZR K1	R4527_G_08.22.07R	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	KRZR K1m (T-mobile)	24.1_00.25.0C	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	KRZR K3	R261171L D_U_99.13.11R	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	L6	R3511_G_0A.52.2AR	•	•	•	•	•	•	*	-	
Motorola	L9	R452J_G_08.22.04R	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	Milestone (Droid)	2.0	•	•	•	•	*	•	•	-	
Motorola	Q (Verizon)	Q2-BP_C_06.0B.11P	•	•	*	•	*	•	•	-	
Motorola	Q8	5.2.1810	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	Q9c (Sprint)	NL-BP_C_03.33.01P	•	•	•	•	*	*	•	-	
Motorola	Q9h (AT&T)	MODEM4_U_40.11.40R_04	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	Q9m (Verizon)	NL-BP_C_03.20.29P	•	•	•	•	*	*	•	-	
Motorola	RAZR maxx V6	R26117LD-AS_U_98.30.72AR	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	RAZR maxx VE (Verizon)	20.1_01.36.06	•	•	•	•	*	•	•	-	
Motorola	RAZR V3c (Verizon)	NEWC_01.05.0A	•	•	•	•	*	•	*	-	
Motorola	RAZR V3xx (Cingular)	R26111LD_U_96.71.95R	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	RAZR2 V9	R2633131_U_A0.05.20R	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	RAZR2 V9 (AT&T)	R263311M_U_9C.13.37R_1	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	RAZR2 V9m (Sprint)	TRPLT2_02.68.00R	•	•	•	•	*	•	•	-	
Motorola	RAZR2 V9m (Verizon)	PARS_01.15.0D	•	•	•	•	*	•	•	-	
Motorola	RIZR Z3	R452B_G_08.02.09R	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	RIZR Z3 (T-Mobile)	R452F1_G_08.02.08R	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	RIZR Z6 (Verizon)	PARS_01.16.0C	•	•	•	•	*	•	•	-	
Motorola	RIZR Z8	ESPOO_U_46.03.A2G_00000409 espoo_uhq_31_200648_2267C3_I_20070816	•	•	•	•	*	*	•	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
Motorola	ROKR E8	R6713_G_71.01.2DR	•	•	•	•	•	*	•	-	
Motorola	ROKR Z6	R60_G_80.33.27R	•	•	•	•	•	*	•	-	
Motorola	SLVR L7	R4513_G_08.B7.DCR_RB	•	•	•	-	•	•	*	-	
Motorola	U6 PEBL	R478_G_08.83.76R_A	•	•	•	•	•	•	*	-	
Motorola	U9	R6632_G_81.11.29R	•	•	•	•	-	*	•	-	
Motorola	V195 (T-mobile)	R3517_G_0A.62.09R	•	•	•	•	•	•	*	-	
Motorola	V3	R4515_G_08.BD.43R	•	•	•	•	•	•	*	-	
Motorola	V365 (AT&T)	R4518_G_08.C8.37R	•	•	•	•	•	•	*	-	
Motorola	V3i	R479_G_08.B4.34R	•	•	•	•	•	•	*	-	
Motorola	V3X	R252211L D_U_85.97.C3P	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	V710 (Alltel)	8700_01.40.0R	•	•	*	•	•	•	*	-	
Motorola	V950 Renegade (Sprint)	WATER2_00.59.01P	•	•	•	•	*	•	•	-	
Motorola	VA76r Tundra (AT&T)	R63715_U_71.01.7AR_C	•	•	•	•	•	*	•	-	
Motorola	VE20 (Sprint)	VEGAS2_00.57.00R	•	•	•	•	*	•	•	-	
Motorola	W385 (Verizon)	JFJKN1_00.18.08P	•	•	•	•	*	•	*	-	
Motorola	W490 (T-Mobile)	R452G_G_08.24.02R	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	W510	R452G_G_08.13.05R	•	•	•	-	•	•	•	-	
Motorola	W755 (Verizon)	COOL01_00.30.08P	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	Z6c World Edition (Verizon)	JACQUE_1.30.11P	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	Z9 (AT&T)	R263312_U_9E.01.16R	•	•	•	•	•	•	•	-	
Motorola	ZN4 Krave (Verizon)	BLAZE1_01.19.0AP	•	•	•	•	*	-	•	-	
Motorola	ZN5	R6637_G_81.02.0BR	•	•	•	•	•	*	•	-	
Motorola	Zn5 ZINE (T-Mobile)	R6637_G_81.11.17R_128	•	•	•	•	•	*	•	-	
Nokia	2323c	06.75	•	•	•	•	•	•	*	-	
Nokia	2600 Classic	05.61	•	•	•	•	•	•	*	-	
Nokia	2630	04.90	•	•	•	•	•	•	*	-	
Nokia	2680 Slide	04.91	•	•	•	•	•	•	*	-	
Nokia	2720 (T-Mobile)	V 08.62 24- 07- 09 RM- 520	•	•	•	•	•	•	*	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
Nokia	7373	5. 00	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	7380	3. 76	•	•	•	•	•	•	*	-	
Nokia	7390	4. 51	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	7500 Prism	3. 50	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	7610 Supernova	05. 20	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	7705 Twist (Verizon)	VN_ 4088T03_ VZW_ 119	•	•	•	-	-	*	•	-	
Nokia	7900 Prism	03. 40	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	8600 Luna	3. 52	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	8800	03. 60	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	8800 Sirocco	3. 51	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	E50	7. 36. 0. 0	•	-	-	•	-	-	-	-	Pokud uživatel přijde do auta s probíhajícím hovorem a zapne zapalování, mobilní telefon je automaticky spojen s handsfree sadou (pokud byl telefon již dříve s handsfree sadou spojen). Probíhající hovor je automaticky přeměrován do handsfree sady, ale vzdálená strana uživatele handsfree sady neslyší.
Nokia	E51	400. 34. 011	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	E52	022. 009	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	E63	100. 21. 110	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	E66	102. 07. 81	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	E71	100. 07. 76	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	E72	021. 024	•	•	•	•	-	•	•	-	
Nokia	E75	100. 48. 78	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	E90 Communicator	300. 34. 84	•	•	•	•	*	*	•	-	
Nokia	N76	20. 0. 041	•	•	•	-	*	*	•	-	
Nokia	N78	30. 011	•	•	•	•	*	•	•	-	
Nokia	N79	31. 002	•	•	•	•	*	•	•	-	
Nokia	N82	20. 1. 062	•	•	•	•	*	*	-	-	
Nokia	N85	10. 045	•	•	•	•	-	-	•	-	
Nokia	N95	21. 0. 016	•	•	•	•	*	*	•	-	
Nokia	N95-8Gb	20. 2. 005 30- 04- 08 RM-421 Nokia N95(A6. 02)	•	•	•	•	*	*	•	-	
Nokia	N96	30. 033	•	•	•	•	*	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
Samsung	i7110	I7110XNH K1	•	•	•	•	*	•	•	-	
Samsung	I8000 Omnia II	I8000XXI I6	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	i8510 Innov8	i8510XXH H7	•	•	•	-	*	•	•	-	
Samsung	i8910 Omnia HD	I8910XXI EB	•	•	•	•	*	-	•	-	
Samsung	M8800 PIXON	M8800XXH JE	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	M8910 Pixon12	M8910XXI G9	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	S3650 Corby	S3650XXI I3	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	S5600 Player Star	S5600XXI E1	•	•	•	-	•	-	•	-	
Samsung	S8003 Jet	S8003JVI F3	•	•	-	-	-	-	•	-	
Samsung	S8300	S8300XXI C2	•	•	-	-	•	•	-	-	
Samsung	SCH-i760 (Verizon)	S:i760. 07 VBJ10. 19202	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	SCH-i770 SAGA (Verizon)	I770. 10 v. bj18. 20276	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	SCH-i910 Omnia (Verizon)	S:i910. 10 V. BJ28. 20276	•	•	•	•	*	•	•	-	
Samsung	SCH-M490	CB02	•	•	•	•	*	*	•	-	
Samsung	SCH-R600 Hue II (Alltel/Verizon)	R600. BI29	•	•	•	-	*	•	•	-	
Samsung	SCH-U350 Smooth (Verizon)	u350. CC16	•	•	•	•	*	•	*	-	
Samsung	SCH-U450 Intensity (Verizon)	V. u450. CG01	•	•	•	•	*	•	•	-	
Samsung	SCH-U470 Juke (Verizon)	V. u470. AH23	•	•	•	•	*	-	*	-	
Samsung	SCH-U490 Trance (Verizon)	V. u490. CD02	•	•	•	-	-	*	•	-	
Samsung	SCH-U640 Convoy (Verizon)	u640. CI25	•	•	•	-	*	•	•	-	
Samsung	SCH-U700 Gleam (Verizon)	U700. AG07	•	•	•	-	*	*	•	-	
Samsung	SCH-U750 Alias 2 (verizon)	u750. CD13	•	•	•	•	*	•	•	-	
Samsung	SCH-U810 Renown (Verizon)	V. u810. B130	•	•	•	-	•	•	•	-	
Samsung	SCH-U940 Glyde (Verizon)	v. u940. bd05	•	•	•	•	*	•	•	-	
Samsung	SCH-U960 Rogue (Verizon)	V u960. CG22	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	SCH-W350	BG11	•	•	•	•	*	*	•	-	
Samsung	SCH-W590	BG29	•	•	•	•	*	*	•	-	
Samsung	SGH-A517 (AT&T)	A517UCGG 5	•	•	*	•	•	•	•	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
Samsung	SGH-U900	U900XXHC 6	•	•	•	•	•	-	•	-	
Samsung	SPH-A503 Drift (Helio)	PA503 ZJ23	•	*	*	•	•	•	•	-	
Samsung	SPH-A920 (Sprint)	ES. A920 YK12	•	•	•	•	*	•	•	-	
Samsung	SPH-i325 ACE (Sprint)	s:I325. 06 s. al22. 18127	•	•	•	•	*	•	•	-	
Samsung	SPH-i350 Intrepid (Sprint)	S:i350. 3S. CI02. 21743	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	SPH-M330 (Sprint)	ES. M330 CG21	•	*	•	•	•	•	*	-	
Samsung	SPH-M510 (Sprint)	ES. M510. 10	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	SPH-M540 RANT (Sprint)	ES. M540 B109	•	-	•	•	*	•	•	-	
Samsung	SPH-M550 Exclaim (Sprint)	ES. M550 CG21	•	-	•	•	*	•	•	-	
Samsung	SPH-M560 Reclaim (Sprint)	M560. CG06	•	-	•	-	-	*	•	-	
Samsung	SPH-M630 Highnote (Sprint)	ES. M630 CB19	•	-	•	•	-	*	•	-	
Samsung	SPH-M800 Instinct (Sprint)	ES. M800 BE09	•	•	•	•	*	•	•	-	
Samsung	SPH-W5000	BI04	•	•	•	•	*	*	•	-	
Samsung	SPH-W5500	CB05	•	•	•	•	*	*	•	-	
Samsung	SPH-W5700	CB11	•	•	•	•	*	*	•	-	
Samsung	SPH-W6050	BK28	•	•	•	•	*	*	•	-	
Samsung	X630	X630XXFF 3	•	-	•	•	•	*	*	-	
Samsung	ZV60 Vodafone	ZV60BUGE 4	•	•	*	•	•	•	•	-	
Sanyo	Katana Eclipse (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	*	•	•	-	
Sanyo	Katana II (Sprint)	1. 004 SP	•	•	•	•	•	•	*	-	
Sanyo	PRO-200 (Sprint)	1. 008SP	•	•	•	•	•	-	*	-	
Sanyo	PRO-700 (Sprint)	1. 008SP	•	•	•	•	•	-	*	-	
Sanyo	S1 (Sprint)	1. 001SP	•	•	•	•	•	•	*	-	
Sanyo	SCP-2700 (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	•	•	*	-	
Sanyo	SCP-3200 (Sprint)	1. 000SP	•	•	*	•	•	•	*	-	
Sanyo	SCP-3810 (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	*	•	*	-	
Sanyo	SCP-7050 (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	*	•	*	-	
Sanyo	SCP-8500 KATANA DLX (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	*	*	•	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
Sharp	SH9130c	1. 05	•	•	•	-	-	•	•	-	
Siemens	S65	43	•	•	•	•	•	*	*	-	
Siemens	SL75	16	•	•	•	•	•	•	•	-	
Siemens	SXG75	W6250C- MMTO- 1. 4. 33	•	•	•	•	•	•	*	-	
SoftBank	810SH		•	•	•	-	•	-	*	-	
SoftBank	811SH		•	•	•	-	•	-	*	-	
SoftBank	iPhone 3G	3. 0 (7A341)	•	•	•	•	-	•	-	-	
SoftBank	iPhone 3GS	3. 0 (7A341)	•	•	•	•	•	•	•	-	
SoftBank	X01T	03. 2302CAI	•	•	•	•	•	•	•	-	
SoftBank	X02HT	1. 25. 761. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	
SoftBank	X02NK	20. 0. 273	•	•	•	•	*	*	•	-	
SoftBank	X03HT		•	•	•	•	•	•	•	-	
SoftBank	X04HT	1. 73. 762. 15 JPN	•	•	•	•	•	•	•	-	
SoftBank	X05HT	3. 39. 762. 9 JPN	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	C510	R1DA032	•	•	•	-	•	•	•	•	
Sony Ericsson	C702	R3BA035	•	•	•	-	•	•	•	•	
Sony Ericsson	C702c	R3BA035	•	•	•	•	-	•	•	-	
Sony Ericsson	C902	R3EA038	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	C902c	R3DA028	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	C903	R1EA033	•	•	•	•	•	*	•	-	
Sony Ericsson	C905 (AT&T)	R1BA042	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	F100i Jalou	R1GA026	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	G700	R6K842	•	•	•	•	•	-	•	•	
Sony Ericsson	G700c	R6JB825	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	G705	R1EA033	•	•	•	-	•	•	•	•	
Sony Ericsson	G900	R6J825	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	K320	R4EA031	•	•	•	•	•	•	*	-	
Sony Ericsson	K330	R1DA002	•	•	-	•	•	•	*	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
Sony Ericsson	W395c	R1CB008	•	•	•	•	•	*	•	-	
Sony Ericsson	W508	R1GA026	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	K550i	R1JD001	•	•	•	•	•	*	•	-	
Sony Ericsson	W580i	R6BC002	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W595	R3DA026	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W595c	R3DA031	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W660i	R6AD001	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W705	R1DA029	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W715	R1EA033	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W760c	R3BA035	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W760i	R3BA035	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W760i (AT&T)	R3BA035	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W800i	R1BC002	•	•	•	•	•	•	*	-	
Sony Ericsson	W810i	R4CF002	•	•	•	•	•	•	*	-	
Sony Ericsson	W850i	R1GB001	•	•	•	•	•	*	•	-	
Sony Ericsson	W880i	R1JC002	•	•	•	•	-	*	•	-	
Sony Ericsson	W888c	R1JG001	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W890i	R1EA030	•	•	•	•	*	•	•	-	
Sony Ericsson	W900i	R5AF001	•	•	•	•	-	•	*	-	
Sony Ericsson	W902	R3DA026	•	•	•	•	•	*	•	-	
Sony Ericsson	W908c	R1EA030	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W910i	R1CA029	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W950i	R9GA001	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W960	R9J005	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W980	R3EA037	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W995	R1GA026	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	Xperia X1	1. 03. 933. 8	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	Z1010	R1H007	•	•	*	•	•	•	*	-	
Sony Ericsson	Z310a (AT&T)	1. 30. 71	•	•	*	•	•	•	*	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Zjištěná omezení
Sony Ericsson	Z610i	R1ED001	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	Z770i	R1EA030	•	•	•	•	*	•	•	-	
SPV	C200	5. 1. 461. 15671	•	*	*	•	•	-	-	-	
SPV	M3100	1. 23. 73. 3	•	*	*	•	•	•	•	-	
SPV	M700	1. 23. 73. 3	•	*	*	•	•	•	-	-	



Vysvětlivky:

•	Podporovaný
*	Netestovaný
-	Nepodporovaný
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - "Audiostreaming" přehrávání audia	
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) - ovládání audiostreamingu	

Stručný technický popis jednotky UHV High EU:

- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu HFP 1.5
- Drátové spojení přes držák telefonu (cradle) - volitelně
- Stažení telefonního seznamu a seznamů volání, implementován profil PBAP (Phone Book Access Profile) pro stahování telefonních kontaktů
- Bluetooth Audiostreaming pomocí profilu A2DP
- ovládání audiostreamingu pomocí profilu AVRCP (možné pouze přes hlasové ovládání)
- Zobrazování na kombipřístroji
- Zobrazování na rádiu nebo navigaci podporujícím BAP komunikaci k telefonní jednotce
- Hlasové ovládání a Text to Speech - volitelně
- Zákazník má možnost provést update SW v jednotce (podpora kompatibility s novými telefony)