



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Apple	iPhone	1.1.4	-	•	-	•	•						-	-
MT	Apple	iPhone 3G	2.2.1	-	•	•	•	•					Pokud není telefonní číslo uloženo jako kontakt se jménem potom je ve volaných, přijatých a zmeškaných hovorech zobrazeno jako: Unknown.	-	-
MT	BenQ Siemens	CX75	9	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	EL71	17	•	•	•	•	•						-	-
MTB	BenQ Siemens	C75										Nemá bluetooth		•	•
MT	BenQ Siemens	M75	12	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	M81	42	•	•	•	•	•						-	-
MTB	BenQ Siemens	C55										Nemá bluetooth		•	•
MTB	BenQ Siemens	M55										Nemá bluetooth		•	•
MT	BenQ Siemens	S55	91	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	S65	50	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	S68	20	•	•	•	•	•						-	-
MT	BenQ Siemens	S75	20	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	SK65	42	•	•	•	•	•						-	-
MT	BenQ Siemens	SL75	20	•	•	•	•	•						-	-
MT	BenQ Siemens	SP65	48	•	•	•	•	•						-	-
MT	Blackberry	7100	4.1.0.23	-	-	-	•	•						-	-
MT	Blackberry	7290	4.1.0.23	-	-	-	•	•						-	-
MT	Blackberry	8100	4.2.0.51	-	-	-	•	•						-	-
MT	Blackberry	8120	4.3.0.14	•	•	•	•	•						-	-
MT	Blackberry	8310	4.2.2.176	-	•	•	•	•						-	-
MT	Blackberry	8700	4.1.0.466	-	•	-	•	•						-	-
MT	Blackberry	8707	4.1.0.351	-	•	-	•	•						-	-
MT	BlackBerry	8800	v4.2.1.1.90	-	•	-	•	•						-	-
MT	BlackBerry	9000	v4.6.0.216	-	•	•	•	•						-	-
MT	Emgeton	Picco	v1.10	-	-	-	•	•					U názvu operátora zobrazen pouze číselný kód.	-	-
MT	Emgeton	Noble	v140	•	•	•	•	•						-	-
MT	Emgeton	Enzo	v140	•	•	•	•	•						-	-



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmwaru											A5	B6
MT	HTC	Touch Pro	"WM6.1 5.2.19965 ROM 1.90.401.1 WWE"	•	•	•	•	•					Možné problémy se stahováním telefonních kontaktů (odstraněno od KT 22/09, SW 170 a vyšší).	-	-
MT	HTC	Touch Pro 2	"WM 6.5 ROM 1.86.401.1"	•	•	•	•	•					Možné problémy se stahováním telefonních kontaktů (odstraněno od KT 22/09, SW 170 a vyšší).	-	-
MT	HTC	Kaiser (TyTN II)	"WM6.1 5.2.19212 ROM 3.28.405.0 WWE"	•	•	•	•	•					Pokud mobilní telefon obsahuje operační systém Windows Mobile 6 - kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	HTC	Touch Cruise	WM6.1 5.2.19965	•	•	•	•	•					Pokud mobilní telefon obsahuje operační systém Windows Mobile 6 - kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	HTC	Touch Diamond	"WM6.1 5.2.19965 ROM 1.93.479.3 WWE"	•	•	•	•	•					Možné problémy se stahováním telefonních kontaktů (odstraněno od KT 22/09, SW 170 a vyšší).	-	-
MT	HTC	Touch Dual	"WM6.1 5.2.19965 ROM 2.09.405.1"	•	•	•	•	•					Pokud mobilní telefon obsahuje operační systém Windows Mobile 6 - kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	HTC	Touch HD	"WM6.1 5.2.20757 ROM 1.14.479.3 (25874) WWE"	•	•	•	•	•					Možné problémy se stahováním telefonních kontaktů (odstraněno od KT 22/09, SW 170 a vyšší).	-	-
MT	HTC	S730	WM6 5.2.1622	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	HTC	S740	WM6.1 5.2.20279	•	•	•	•	•						-	-
MT	LG	KB770	KB770_V10c	•	•	•	•	•					Při zobrazení nepřijatého hovoru, který není v telefoním seznamu se číslo zobrazí jako neregistrované.	-	-
MT	LG	KC910	KC910_V10j	•	•	•	•	•					"Při zobrazení nepřijatého hovoru, který není v telefoním seznamu se číslo zobrazí jako neregistrované. Pokud je jméno operátora kratší než pět znaků na Maxi dotu je zobrazeno " " :-:-:-: "" " "	-	-
MT	Motorola	E550	R376_06_01_03R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	E1000	U_80.3F.63.00.03P	•	-	•	•	•						-	-
MT	Motorola	KRZR K1m	R4527_G_08.22.07R	•	-	-	•	•						-	-
MT	Motorola	OMAP 2420	P2S721_U_3452C1_BG_00000fe0	-	-	-	•	•							
MT	Motorola	PEBL V6	R478_G_08.83.76R	-	•	•	•	•						-	-



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmwaru											A5	B6
MT	Motorola	Q9	WM6 CE OS 5.2.979	•	•	•	-	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3	0E.40.3ER	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3i	R479_G_08.B4.34R	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3im	R47A_G_08.D8.85R	•	-	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3x	R25221LD_U_85.83	-	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3xx	R26111LD_U_96.66.71R	•	-	-	•	•						-	-
MT	Motorola	RIZR Z3	R452B_G_08.01.02R	•	-	-	•	•						-	-
MT	Motorola	SLVR L6	R3511_G_0A.52.26R	•	-	•	•	•						-	-
MT	Motorola	SLVR L7	R4513_G_08.B7.D	•	-	•	•	•						-	-
MTB	Motorola	V300										Nemá bluetooth		•	•
MTB	Motorola	V400										Nemá bluetooth		•	•
MT	Motorola	V500	G_0B.09.38R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V525	0B.09.38R_V	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V550	R376_G_0E.67.02R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V551	G_08.17.0FR_01	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	V600	08.09.38R_V	•	-	•	•	•						•	•
MT	Motorola	V620	R376_G_0E.67.02R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V635	R474_G_08.48.24R	•	•	•	•	•						•	•
MT	Motorola	Z6	R60_G_80.32.0FR	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	Z8	UIQ 3.1_200648 2283C3_I_20070913	-	-	-	-	•						-	-
MT	Nokia	3109c	7.00	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	3110c	5.50	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	3500c	5.51	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5200	5.00	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5300	5.00	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5800 XpressMusic	20.0.012	-	•	•	•	•						-	-
MTB	Nokia	6020										Nemá Bluetooth		•	•



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Nokia	6822	4.46	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7610*	4.0427.0	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	8800	3.28	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	8910	3.06	•	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	8910i	3.01	•	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	9300*	5.22	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	9300i*	5.50	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	9500	5.22	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	E50*	7.13.00	-	-	-	-	-					Nestabilní bluetooth spojení, občasné odpojování telefonu.	•	•
MT	Nokia	E51-1	300.34.56	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	•	•
MT	Nokia	E51-2	301.34.56	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	•	•
MT	Nokia	E60*	2.0618.06.05	-	-	-	-	-						•	•
MT	Nokia	E61*	3.0633.09.04	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E61i*	3.0633.09.04	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E65	1.0633.18.01	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E66	210.21.007	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	Nokia	E70*	2.0618.07.10	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E71	200.21.118	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	Nokia	E90-1	300.34.84	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	Nokia	N73*	4.0726.2.0.1	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	N76*	20.0.041	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	N82	31.0.016	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	N93*	20.0.058	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	N95*	31.0.017	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	N96	11.018.289.1	-	•	•	-	•						-	-
MT	Palm	Treo 680	v. 3.0D	•	-	•	•	•						-	-
MT	Sagem	527	EVN,PH	•	-	-	•	•					firmware-EVN,PH 35926202259834697850231401	-	-



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmwaru											A5	B6
MT	Samsung	M8800	M8800XXHK5	•	•	•	•	•						-	-
MT	Samsung	S8300	S8300XXIC2	•	•	-	•	•						-	-
MT	Samsung	SGH-E590	E590XWGF3	•	•	•	•	•						-	-
MT	Samsung	SGH-J700	J700XDHA3	•	•	•	•	•						-	-
MT	Samsung	SGH-U600	U600BXXGK2	-	•	•	•	•					Po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování je na telefonu zobrazena zpráva: Skoda BT spojení se nezdařilo. Po kliknutí na Ano se telefon připojí k handsfree sadě.	-	-
MT	SonyEricsson	G900	R6J825	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K510i	R4CH003	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K530i	R6BC002	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K550i	R1JD001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K600i	R2G001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K610i	R1ED001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K700i	R2AY004	•	•	•	-	-						-	-
MT	SonyEricsson	K750i	R1AA008	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K770i	R8BA024	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K800i	R1ED001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K810i	R1KG001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K850i	R1CA037	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	M600i	R9F011	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	P1i	R9G007	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	P910i	R4E006	-	-	-	-	•						-	-
MT	SonyEricsson	P990i	R9F011	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	S500i	R8BA024	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	T610	R6C006	•	-	-	-	-						•	-
MT	SonyEricsson	T630	R7A001	•	-	-	-	-						•	-
MT	SonyEricsson	T650i	R7AA024	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	T68i	R2B025	•	-	-	-	-						-	-
MT	SonyEricsson	W302	R1BB002	•	-	-	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W580i	R6AD001	•	•	•	•	•						-	-



UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	SonyEricsson	W660i	R6AD001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W770i										Bluetooth netestováno		•	•
MT	SonyEricsson	W800i	R1ED001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	W810i	R4EA031	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	W850i	R1GB001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W880i	R8BA024	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W890i	R1FA035	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W900i	R5BB001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W910i	R1EA030	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W950i	R9GA001	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	Z600	R5B001	•	-	-	-	-						-	-
MT	SonyEricsson	Z610i	R1ED001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	Z710i	R1EF001	•	•	•	•	•						-	-
MT	T-Mobile	G1	1.5	-	-	•	•	•						-	-



Vysvětlivky:

•	Ano
-	Ne
*	U těchto mobilních telefonů s operačním systémem Symbian je možné do telefonu nainstalovat aplikaci výrobce telefonu, která umožňuje stažení interního telefonního seznamu z telefonu přes Bluetooth. Poskytovaná data instalovanou aplikací nemusí poskytovat všechny potřebné údaje a není možností Škoda Auto toto ovlivnit. Více informací viz. http://new.skoda-auto.com/CZE/service/documentation/gsm/Pages/GSMIIIsBluetooth.aspx
**	Tyto informace jsou zobrazeny na rádiu Mid nebo navigaci Mid nikoliv na Kombi přístroji
MT	Mobilní telefon
MTB	Mobilní telefon bez bluetooth technologie
MM	Mutimedia
BT	Bluetooth
HFP (Hands Free Profile)	Bluetoothový profil pro zajištění telefonní funkcionality hands free sady
KT	Kalendářní týden

Stručný technický popis jednotky UHV High+ / GSM II :

- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu HFP 1.5
- Drátové spojení přes držák telefonu (cradle)
- Stažení telefonního seznamu a seznamů volání, implementován profil PBAP (Phone Book Access Profile) pro stahování telefonních kontaktů
- Zobrazování na kombipřístroji (pozor: na kombi přístroji se nezobrazuje jméno operátora ani síla signálu)
- Zobrazování na radiu Mid nebo navigaci Mid
- Hlasové ovládání