



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
ACER	BeTouch E100	5. 2. 21840	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ACER	BeTouch E101	5. 2. 21840	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ACER	DX900	5.2.20722	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ACER	F900	F900 1.003.00 FR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ACER	Liquid	1. 6	•	•	•	•	*	•	•	-	•	
ACER	NeoTouch P300	5.2.23103	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ACER	NeoTouch S200	5.2.21840	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ACER	Stream	2.1-update 1	•	•	•	•	•	•	•	*	•	
Apple	iPhone	1. 1. 4 (4A102)	•	•	•	•	*	•	*	-	-	
Apple	iPhone (AT&T)	2. 1 (5F136)	•	•	•	•	*	•	*	-	•	
Apple	iPhone 3G (AT&T)	3. 1. 2 (7D11)	•	•	•	•	*	•	•	-	•	
Apple	iPhone 3G, 8Gb	3. 1. 2 (7D11)	•	•	•	•	*	•	•	-	•	
Apple	iPhone 3GS (AT&T)	3. 1. 2 (7D11)	•	•	•	•	*	•	•	-	•	
Apple	iPhone 3GS, 32Gb	3. 1. 2 (7D11)	•	•	•	•	*	•	•	-	•	
Apple	iPhone 3GS, 32Gb	4.0 (8A293)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	Nelze spárovat s UHV jednotkou z kombipřístroje. Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesí do HFP sady. Nelze tlačítkem "media" na HU spustit přehrávač.
Apple	iPhone 4	4.0.1 (8A306)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesí do HFP sady.
Apple	iPhone 4	4.2.1 (8C148)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesí do HFP sady.
Apple	iPod Touch (2G)	3. 1. 3 (7E18)	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě. Nelze rychle přetočit skladbu
Apple	iPod Touch (3G)	4. 3 beta3 (8F5166b)	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě.
Apple	iPod Touch (4G)	4. 3 beta2(8F 5153d)	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě.
Archos	5 Internet Tablet	1. 7. 77 (WMDRMPD : 10. 1) (Android 1. 6)	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě.
Asus	P750	V6. 6. 0 WWE_ EN00	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Blackberry	7130e (Verizon)		•	•	•	•	•	•	*	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Blackberry	8110 Pearl	4. 5. 0. 53	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Blackberry	8120	4. 3. 0. 79	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Blackberry	8130 Pearl (Verizon)	4. 3. 0. 60	•	•	•	•	-	•	*	-	-	
Blackberry	8220 Pearl	4. 6. 0. 155	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Blackberry	8220 Pearl Flip (T-Mobile)	4. 6. 0. 200	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Blackberry	8300 Curve (AT&T)	4. 2. 2. 89	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Blackberry	8320	4. 2. 2. 184	•	•	•	•	-	•	-	-	•	
Blackberry	8350i Curve (Nextel)	4. 6. 1. 83	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Blackberry	8520 Curve	4. 6. 1. 272	•	•	•	•	*	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Blackberry	8530 Curve (Sprint)	5. 0. 0. 154	•	•	•	•	*	•	•	•	-	
Blackberry	8700g (T-Mobile)	4. 1. 0. 284	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Blackberry	8703e (Sprint)	4. 1. 0. 384	•	•	•	•	*	•	*	-	-	
Blackberry	8800	4. 2. 1. 90	•	•	•	•	-	•	*	-	•	
Blackberry	8800 (Cingular)	4. 2. 1. 72	•	•	•	•	-	•	*	-	•	
Blackberry	8820	4. 5. 0. 69	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Blackberry	8900 Curve	4. 6. 1. 101	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Blackberry	8900 Curve (T-Mobile)	4. 6. 1. 51	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Blackberry	9000 Bold	4. 6. 0. 126	•	•	•	•	*	•	•	-	•	
Blackberry	9100 Pearl (AT&T)	v. 5. . 0. 0. 718 (Platform 6. 0. 0. 54)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Blackberry	9300 (Curve)	5.0	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Blackberry	9330 Curve	5.0	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Blackberry	9500 Storm (3G)	4. 7. 0. 78	•	•	•	•	*	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Blackberry	9530 Storm (Verizon)	4. 7. 0. 65	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Blackberry	9630 Tour (Unlock CDMA)	4. 7. 1. 40	•	•	•	•	-	•	•	-	-	



UHF High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Blackberry	9650 Bold	v5.0.0.604	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
Blackberry	9670 (Style)	6.0	•	•	•	•	-	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Blackberry	9700 Bold	5.0.0.321	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Blackberry	9700 Bold 2 (AT&T)	5.0.0.351	•	•	•	•	-	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Blackberry	9780 Torch	6.0.0.294	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Blackberry	9800 Torch	Blackberry OS 6.0	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Blackberry	Curve 3G 9300	5.0.0.794	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Blackberry	Pearl 3G 9105	5.0.0.696 (platform 6.2.0.57)	•	•	•	•	-	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Blackberry	Storm2 9520	5.0.0.306	*	•	•	•	-	•	•	•	-	
Blackberry	Torch 9800	6.0.0.246_1.0.91.707L	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Cowon	Q5	1.40WE	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě.
Docomo	Blackberry Bold	4.6.0.224	•	•	•	-	-	•	•	-	-	
Docomo	HT-03A	1.6	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Docomo	HT1100		•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Docomo	T-01A	5001.1901.67	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Dopod	D600	1.2.706.3 CHS	•	*	*	•	•	•	•	-	-	
Dopod	P660	5.2.1944	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Eten	glofish DX900	A13FRA04 0401	•	•	-	•	•	•	-	-	•	
Eten	Glofish M810	030. WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Hewlett Packard	iPaq 514	1.09.00_WWE_GER_FRA (0.76.00)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Hewlett Packard	iPaq 6915	1.47.00 GER	•	•	*	•	•	*	-	-	-	
Hewlett Packard	iPAQ 914 Business Messenger	2.0.1.11	•	•	•	•	•	•	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
HTC	7 Pro T7576	WP7 7.0.7004.0	•	•	•	•	-	•	•	-	*	Pro to, aby byl telefon viditelný je potřeba mít otevřenou bluetooth menu v telefonu pro první spárování. Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesou do HFP sady. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	7 Trophy T8686	WM7 7.0.7004.0	•	•	•	•	-	•	•	-	*	Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesou do HFP sady. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	8525 TyTN JasJam Hermes (Cingular)	1. 18. 256. 2	•	*	*	•	•	•	-	-	*	Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesou do HFP sady. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	8925 Tilt Kaiser (AT&T)	3. 57. 502. 2 wwe	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesou do HFP sady. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Aria	2.1 update 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HTC	ADR6200VW Droid Eris (Verizon)	1. 16. 605. 1	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
HTC	ADR6300 Incredible	1.22.605.0-2.1	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
HTC	Dash 3G (T-Mobile)	1. 17. 531. 5	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
HTC	Desire	2.09.405.8	*	•	•	•	•	•	•	-	*	Problémy se spárováním. Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesou do HFP sady. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý. Jakmile je v autě aktivní hovor a provede se odpojení od jednotky, tak se hovor správně přenesou do telefonu, ale jakmile se hned po té provede opětovné přihlášení, tak se hovor přeruší a zůstane hluchý.
HTC	Desire HD	2.2 (ver 1.32.405.6)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HTC	Desire Z	1.72.405.2 (Android 2.2.1)	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesou do HFP sady. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Dream	1. 0	•	•	•	•	-	•	*	-	-	
HTC	EVO Shift 4G	2.2.	•	•	•	•	-	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	G2 (T-mobile)	2.2.	*	•	•	•	-	•	•	-	•	
HTC	HD2	1. 43. 406. 2 (70124) FRE	•	•	•	•	•	•	•	•	*	První spojení (párování) mobilního telefonu s handsfree sadou je nutné provést z mobilního telefonu.
HTC	HD2	1.66.479.2 (76641) WWE	•	•	•	•	•	•	-	-	*	Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesou do HFP sady.
HTC	HD7 T9292	WP7 7.0.7004.0	•	•	•	•	-	•	•	-	*	Pro to, aby byl telefon viditelný je potřeba mít otevřenou bluetooth menu v telefonu pro první spárování. Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřenesou do HFP sady. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
HTC	HD mini	1.36.479.1 (94538) WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý. Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřeneso do HFP sady.
HTC	HD mini	5.2.23103	•	•	•	•	•	•	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý. Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřeneso do HFP sady. Občasné chyby při automatickém připojování.
HTC	Hero	1. 76. 405. 6	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Imagio (Verizon)	1. 08. 605. 11	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
HTC	Inspire 4G	12.39.60.19H26.06	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HTC	Legend	1. 31. 405. 4	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý. Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřeneso do HFP sady.
HTC	Magic	1. 5	•	•	•	•	*	•	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	MTeor	1. 13. 251. 2	•	*	*	•	•	•	-	-	-	
HTC	myTouch 3G/Magic	2.6.29-g023e5c9	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
HTC	myTouch 4G	2.2.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HTC	PC36100 Evo 4G (Sprint)	1. 32. 651. 6 OS 2. 1	•	•	•	•	-	•	•	-	-	
HTC	P3450 Touch (Elf)	1. 11. 406. 1B FRE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	P3470 (Pharos)	1. 13. 73. 1 FRE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	P3650 Cruise (Polaris)	3. 13. 406. 0	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	P4350 (Herald)	1. 8. 406. 2 FRE	•	*	*	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	P4350 Wing Herald (T-Mobile)	4. 10. 531. 3 WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	P6500 (Syrius)	1. 10. 73. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
HTC	PPC6800 Mogul (Sprint)	3. 56. 651. 0	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
HTC	Pure	2.31.502.4(66023)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HTC	S620 Dash Excalibur (T-Mobile)	TI OMAP850	•	*	*	•	•	•	•	-	-	
HTC	S710	1. 16. 406. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
HTC	S730 (Wings)	1. 32. 406. 0	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	S740	1. 14. 406. 0	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Shadow (T-Mobile)	1. 11. 531. 5	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	SMT5800 (Verizon)	1. 31. 605. 2	•	•	•	-	-	*	•	-	-	
HTC	Smart	1.0.405.89367	•	•	•	-	-	-	•	-	•	Po přijmutí hovoru na telefonu se zvuk nepřeneso do HFP sady.
HTC	Snap	5. 2. 21048	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	T7575 (Arrive)	7.0.7389.0	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
HTC	T8788 Surround	7.07.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
HTC	Tattoo	1. 67. 405. 6	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Thunderbolt 4G	1.16.00.0223r	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
HTC	Touch 3G (T3232)	1. 06. 405. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
HTC	Touch Cruise 09	0. 52. 405. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
HTC	Touch Diamond	1. 93. 406. 1 FRE	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
HTC	Touch Diamond 2	1. 39. 405. 2 (4782) WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Touch Diamond 2	2.53.479.3 (76952) WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý. Po přijmutí hovoru na telefonu se zvuk nepřeneso do HFP sady.
HTC	Touch Dual	1. 31. 406. 09	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Touch HD	1. 56. 406. 1 (43972) FRE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Touch Pro 2	1. 09. 721. 0	•	•	•	•	•	•	•	-	*	První spojení (párování) mobilního telefonu s handsfree sadou je nutné provést z mobilního telefonu. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Touch Pro 2 (GSM)	1. 86. 401. 0 (67102)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
HTC	Touch Pro 2 (Verizon)	3. 04. 605. 3	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
HTC	Touch Pro CDMA (Verizon)	1. 03. 605. 4	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
HTC	Touch Pro Fuze (AT&T)	5. 11. 502. 2 WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Touch Pro T7272	1. 90. 406. 5 FRE	•	•	•	•	•	*	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
HTC	Touch Pro2 (T-Mobile)	1. 20. 531. 4 (51986) WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Touch Viva	1. 14. 479. 1. WWE	•	•	•	•	•	•	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Touch2	1. 28. 406. 4	•	•	•	•	•	•	•	•	*	První spojení (párování) mobilního telefonu s handsfree sadou je nutné provést z mobilního telefonu. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Touch Pro 2	1.86.401.1 (67102) WWE	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Nelze spárovat s UHV jednotkou z kombipřístroje. Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřeneso do HFP sady. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	TYTN2 (Kaiser)	1. 56. 405. 5	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
HTC	Wildfire	1. 14. 405. 2	•	•	•	•	-	•	-	-	•	
HTC	XV6175 Ozone (Verizon)	1. 12. 605. 30	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
i-Mate	8502 (Ultimate)	18129. 0. 4. 5	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Lenovo	ET600	ET600_S534_070530	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
LG	AX-380 Wave (Alltel)	T38ATV04	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	AX-500 Swift (Alltel/Verizon)	T500AV03	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	BL40 New Chocolate	BL40_v100_Final	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
LG	Ct810 Incite (AT&T)	V10x	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
LG	CU720 Shine (AT&T)	CU720- MSM40902 01C- V10g- NOV- 22- 2007- ATT_ US	•	•	•	•	*	*	-	-	•	
LG	CU920 Vu (AT&T)	KLMZ- 4. 0. 90201D (V10h- FEB- 05)	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
LG	E900 Optimus 7	7.0.7004.0	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
LG	GC900 Viewty Smart	GC900AT_V10b	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
LG	GD900 Crystal	GD900AT_V10C	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
LG	GR500 Xenon (AT&T)	GR500- V10f- MAR- 04- 2009- ATT- US	•	•	•	•	•	*	•	-	•	
LG	GS290	GS290AT_V10g	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LG	GW620	1. 5	•	•	•	•	-	•	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
LG	KC550	KC550	•	-	•	•	•	*	-	-	-	
LG	KE850 Prada	KE850P40 - EUR-V10n- XXX- XX	•	•	•	•	•	*	-	-	-	
LG	KF350	KF350AT_ V10i	•	•	*	•	•	*	•	-	-	
LG	KF700	KF700 V10c	•	•	*	•	-	*	•	-	-	
LG	KF750 Secret	KF750 V10b	•	•	-	•	•	*	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
LG	KF755	KF755- V10f	•	•	•	•	•	*	•	-	-	
LG	KH6400	KW640806	•	•	•	-	-	-	•	•	-	
LG	KM900 Arena	KM900AT_ V10 i	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
LG	KP500 Cookie	KP500AT_ V10c	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
LG	KS20	5. 2. 1626	•	•	•	•	•	•	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
LG	LG-C900 (Quantum)	7.07.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
LG	LN-240 Remarq (Sprint)	LN240ZV4	•	•	•	•	-	•	•	-	-	
LG	LN-510 Rumor Touch (Sprint)	LN510ZV7	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
LG	Optimus S	2.2.	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
LG	U8360	U8360C_ V10d_ HK	•	•	•	•	•	*	*	-	-	
LG	UX-265 Rumor2/Banter (Sprint)	LX265V04	•	•	•	•	-	•	•	-	-	
LG	VX-10000 Voyager (Verizon)	VX10KV07	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-11000 enV Touch (Verizon)	VX11KV03	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-7100 Glance (Verizon)	VX710V02	•	•	•	•	*	•	*	-	-	
LG	VX-8300 (Verizon)	T83VZV01	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
LG	VX-8350 (Verizon)	VX835V01	•	•	•	•	*	-	•	-	-	
LG	VX-8360 (Verizon)	VX836V02	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-8500 Chocolate (Verizon)	T85VZV03	•	•	*	•	*	•	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
LG	VX-8550 Chocolate (Verizon)	VX855V01	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-8560 Chocolate 3 (Verizon)	VX856V04	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-8575 Chocolate Touch (Verizon)	VX857V04	•	•	•	•	*	•	•	•	-	
LG	VX-8600 (Verizon)	T86VZV02	•	•	*	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-8610 Decoy (Verizon)	VX861V01	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-8700 (Verizon)	T87VZV01	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-8800 Venus (Verizon)	VX880V02	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-9100 enV2 (Verizon)	VX910V07	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-9200 Env 3 (Verizon)	vx920v03	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
LG	VX-9400 (Verizon)	T9MVZV02	•	•	*	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-9600 Versa (Verizon)	VX960V02	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
LG	VX-9700 DARE (Verizon)	VX970V05	•	•	•	•	*	-	•	-	-	
LG	VX-9900 enV (Verizon)	T99VZV01	•	•	*	•	*	•	•	-	-	
Motorola	A3000	5. 2. 20769	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	A855 Droid (Verizon)	2. 0 2. 6. 29- omap1- g04df51f	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	A995 Droid 2	2.2.	•	•	•	•	-	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	BACKFLIP	2. 6. 27 build03@ zch45Inx droid55# 1	•	•	•	•	-	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	Bravo (MB520)	2.1.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Motorola	Cliq 2 (MB611)	EPU93ST2 U 03.07	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Motorola	C390	R368_ G_ 0B. A0. 0FR	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Motorola	Charm (MB502)	2.1.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Motorola	Droid Pro (XT610)	2.2.	•	•	•	•	-	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	E1000	E1000_ U_ 80, 3F, 63, 00, 08P	•	•	•	-	•	*	*	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Motorola	E770	R252211- AS_ U_ 85. 92. 50R	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	i576 (Nextel)	R8E. 00. 02	•	•	•	•	•	•	*	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	i776 (Nextel)	R8E. 00. 01	•	•	•	•	•	•	*	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	i856 Debut (Sprint/Nextel)	RA6. 00. 02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Motorola	IC902 Deluxe (Nextel)	CDMA_ DBACK2_ 02. 61. 00R_ Iden_ RB0. 1. 00	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	KRZR K1	R4527_ G_ 08. 22. 07R	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	KRZR K1m (T-mobile)	24. 1_ 00. 25. 0C	•	•	•	•	•	•	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	KRZR K3	R261171L D_ U_ 99. 13. 11R	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Motorola	L6	R3511_ G_ 0A. 52. 2AR	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Motorola	L9	R452J_ G_ 08. 22. 04R	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	MB501 Cliq xt/Quench (T-mobile)	Blur_ Verzion. 1. 34. 44. MB501. T- mobile. en. US 1. 5	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	MB508 (Flipside)	2.1.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Motorola	MB511 Flipout	2. 1	•	•	•	•	-	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	MB810 Droid X	2.1-update 1	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	ME501	Blur_ Version. 10. 9. 0. ME501. ChinaRet ail. en. CN	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	ME511	2. 1- update1	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Motorola	ME600	Blur. Version. 0. 20. 2. ME600. ChinaRet ail. en. CN	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	Milestone (Droid)	2. 0	•	•	•	•	*	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	Milestone 2	2.2 (ver62.2.16.A953)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Motorola	Q (Verizon)	Q2- BP_ C_ 06. 0B. 11P	•	•	*	•	*	•	•	-	-	
Motorola	Q8	5. 2. 1810	•	•	•	•	•	•	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Motorola	Q9c (Sprint)	NL- BP_ C_ 03. 33. 01P	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Motorola	Q9h (AT&T)	MODEM4_ U_ 40. 11. 40R_ 04	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	Q9m (Verizon)	NL- BP_ C_ 03. 20. 29P	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Motorola	RAZR maxx V6	R26117LD - AS_ U_ 98. 30. 72AR	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Motorola	RAZR maxx VE (Verizon)	20. 1_ 01. 36. 06	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Motorola	RAZR V3c (Verizon)	NEWC_ 01. 05. 0A	•	•	•	•	*	•	*	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	RAZR V3xx (Cingular)	R26111LD _ U_ 96. 71. 95R	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Motorola	RAZR2 V9	R2633131 _ U_ A0. 05. 20R	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Motorola	RAZR2 V9 (AT&T)	R263311M _ U_ 9C. 13. 37R_ 1	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	RAZR2 V9m (Sprint)	TRPLT2_ 02. 68. 00R	•	•	•	•	*	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	RAZR2 V9m (Verizon)	PARS_ 01. 15. 0D	•	•	•	•	*	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Motorola	RIZR Z3	R452B_ G_ 08. 02. 09R	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Motorola	RIZR Z3 (T-Mobile)	R452F1_ G_ 08. 02. 08R	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Motorola	RIZR Z6 (Verizon)	PARS_ 01. 16. 0C	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Motorola	RIZR Z8	ESPOO_ U_ 46. 03. A2G_ 00000409 espoo_ uiq_ 31_ 200648_ 2267C3_ I_ 20070816	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Motorola	ROKR E8	R6713_ G_ 71. 01. 2DR	•	•	•	•	•	*	•	-	•	
Motorola	ROKR Z6	R60_ G_ 80. 33. 27R	•	•	•	•	•	*	•	-	•	
Motorola	SLVR L7	R4513_ G_ 08. B7. DCR_ RB	•	•	•	-	•	•	*	-	-	
Motorola	U6 PEBL	R478_ G_ 08. 83. 76R_ A	•	•	•	•	•	•	*	-	•	
Motorola	U9	R6632_ G_ 81. 11. 29R	•	•	•	•	-	*	•	-	-	
Motorola	V195 (T-mobile)	R3517_ G_ 0A. 62. 09R	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Motorola	V3	R4515_ G_ 08. BD. 43R	•	•	•	•	•	•	*	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Nokia	2710 Navigation	V 06.13	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Nokia	2720 (T-Mobile)	V 08. 62 24- 07- 09 RM- 520	•	•	•	•	•	•	*	-	•	
Nokia	2760	05. 20	•	•	•	•	•	•	*	-	•	
Nokia	3109 Classic	5. 30	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	3110 Classic	04. 91	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	3120c Classic	07. 16	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	3500c	05. 51	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Nokia	3600 Slide	04. 11	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	3610 fold	03. 56	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	3711 (T-Mobile)	V 03. 20 13- 08- 09 RM- 511	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	3720 Classic	09. 10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	5000	3. 50	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Nokia	5130 Xpressmusic	06. 65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	5200	4. 71	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	5220 XpressMusic	04. 00	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	5250	11.0.008	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Nokia	5300 (T-Mobile)	4. 51	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	5310 XpressMusic	3. 60	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	5320 XpressMusic	04. 13	•	•	•	•	-	-	•	-	•	
Nokia	5530 XpressMusic	10. 0. 050	•	•	•	•	*	•	•	-	•	
Nokia	5610 XpressMusic	4. 20	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	5700 XpressMusic	3. 27	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
Nokia	5730 XpressMusic	100. 48. 122	•	•	•	-	*	*	•	-	•	
Nokia	5800 XpressMusic	21. 0. 025	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Nokia	6085	4. 22	•	•	•	•	•	•	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Nokia	6086 (T-Mobile)	13. 51	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	6103 (T-Mobile)	4. 62	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Nokia	6110 Navigator	04. 22	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
Nokia	6111	03. 41	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Nokia	6120 Classic	4. 21	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
Nokia	6125	4. 20	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	6126 (Cingular)	04. 28	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Nokia	6131 NFC	5. 11	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	6131 Orange	5. 50	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	6210 Navigator	03. 08	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
Nokia	6210s	03. 09. 2	•	•	•	•	*	-	•	-	-	
Nokia	6220 Classic	03. 06	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
Nokia	6220c	03. 06. 2	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
Nokia	6230	05. 24	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Nokia	6230i	3. 80	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Nokia	6233	5. 43	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	6263 (T-Mobile)	04. 44 24- 09- 07 RM- 207	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	6267	3. 22	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	6288	5. 92	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	6300i	5. 00	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	6303 Classic	08. 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	6303 Classic	V 09.10	•	•	•	•	•	•	•	-	•	Po zvolení volby privátní režim se telefon odpojí od UHV, po ukončení hovoru se telefon zpět spojí s UHV.Po odpojení telefonu od UHV během hovoru, nutno potvrdit pokračování hovoru na telefonu.
Nokia	6303i Classic	V 06.61	•	•	•	•	•	•	•	-	•	Po zvolení volby privátní režim se telefon odpojí od UHV, po ukončení hovoru se telefon zpět spojí s UHV.Po odpojení telefonu od UHV během hovoru, nutno potvrdit pokračování hovoru na telefonu.



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Nokia	6303i Classic	09.83.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	6500 Classic	03. 21	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	6500 Slide	5. 60	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	6555	3. 31	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	6555 (AT&T)	03. 31	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	6600 Fold	4. 80	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	6600 Slide	04. 81	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	6650	13. 89	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Nokia	6700 Classic	07. 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	6700s	032. 005	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	6790 Surge (AT&T)	V 03. 22	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	7100 Supernova	05. 22	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Nokia	7210 Supernova	05. 61	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Nokia	7230	v05. 71	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	7310 Supernova	08. 20	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	7373	5. 00	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Nokia	7380	3. 76	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Nokia	7390	4. 51	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	7500 Prism	3. 50	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	7610 Supernova	05. 20	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	7705 Twist (Verizon)	VN_ 4088T03_ VZW_ 119	•	•	•	-	-	*	•	-	-	
Nokia	7900 Prism	03. 40	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	8600 Luna	3. 52	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	8800	03. 60	•	•	•	•	•	•	-	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Nokia	C1-01	V 03.35	•	•	•	•	•	•	-	-	•	Telefon nelze spojit jako přehrávač. Po odpojení telefonu od UHV během hovoru, nutno potvrdit pokračování hovoru na telefonu. Po každém ukončení hovoru se na telefonu zobrazí hláška o spojení s BT.
Nokia	C1-02	V 03.40	•	•	•	•	•	•	-	-	•	Telefon nelze spojit jako přehrávač. Po odpojení telefonu od UHV během hovoru, nutno potvrdit pokračování hovoru na telefonu. Po každém ukončení hovoru se na telefonu zobrazí hláška o spojení s BT.
Nokia	C3-01	V 04.60	•	•	•	•	•	•	•	-	•	Po každém ukončení hovoru se na telefonu zobrazí hláška o spojení s BT.
Nokia	C3	V 04.60	•	•	•	•	•	•	-	-	•	Po připojení telefonu během hovoru k jednotce se po chvíli samovolně přeruší telefonní spojení i když na telefonu je stále aktivní obrazovka probíhajícího hovoru. Po každém ukončení hovoru se na telefonu zobrazí hláška o spojení s BT. Nelze spárovat jako přehrávač.
Nokia	C5	031.022	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	C6	10.0.021	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	C7	12.003	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Nokia	E5	042. 007. C00. 01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	E50	7. 36. 0. 0	•	-	-	•	-	-	-	-	-	Pokud uživatel přijde do auta s probíhajícím hovorem a zapne zapalování, mobilní telefon je automaticky spojen s handsfree sadou (pokud byl telefon již dříve s handsfree sadou spojen). Probíhající hovor je automaticky přesměrován do handsfree sady, ale vzdálená strana uživatele handsfree sady neslyší.
Nokia	E51	400. 34. 011	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	E52	022. 009	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	E63	100. 21. 110	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	E66	102. 07. 81	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	E71	100. 07. 76	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Nokia	E72	021. 024	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
Nokia	E72i	031.023	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Nokia	E75	100. 48. 78	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	E90 Communicator	300. 34. 84	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Nokia	N8-00	011.012	•	•	•	•	-	•	•	-	•	Nestahují se kontakty ze SIM karty. Je zde možnost nejprve kontakty zkopírovat do telefonu a po té jsou automaticky staženy do handsfree sady.



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Nokia	N76	20. 0. 041	•	•	•	-	*	*	•	-	•	
Nokia	N78	30. 011	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Nokia	N79	31. 002	•	•	•	•	*	•	•	-	•	
Nokia	N82	20. 1. 062	•	•	•	•	*	*	-	-	•	
Nokia	N85	10. 045	•	•	•	•	-	-	•	-	•	
Nokia	N95	21. 0. 016	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
Nokia	N95-8Gb	20. 2. 005 30- 04- 08 RM-421 Nokia N95 (A6. 02)	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
Nokia	N96	30. 033	•	•	•	•	*	•	-	-	•	
Nokia	N97	20. 0. 019	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Nokia	N97 mini	10. 0. 020	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	X2-01	04. 80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	X3-02 Touch and Type	V 05.60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PalmOne	Centro 690 (Sprint)	Centro- 1. 05- SPNT	•	•	•	-	*	•	-	-	-	
PalmOne	Pixi Plus	1.3.8.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PalmOne	Pre	1. 1. 2	•	•	•	•	•	-	•	-	•	
PalmOne	Pre 2	RC1.7	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
PalmOne	Pre (Sprint)	1. 2. 1	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
PalmOne	Pro (Sprint)	T850EWW- 1. 03- SPT	•	•	•	•	*	•	*	-	-	
PalmOne	Treo 700p (Verizon)	Treo700p _ - 1. 10- VZW	•	•	•	•	*	•	*	-	-	
PalmOne	Treo 700w (Verizon)	TREO700W - 1. 22- VZW	•	*	•	•	*	•	•	-	-	
PalmOne	Treo 700wx (Verizon)	TREO700W X- 1. 20- VZW	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
PalmOne	Treo 750v	TREO750- 2. 25- ATT	•	•	•	•	-	•	•	-	•	
PalmOne	Treo 755p (Sprint)	1. 04 ROW	•	•	•	•	•	*	*	-	-	
PalmOne	Treo 800W (Sprint)	TREO800w - 1. 03?	•	•	•	•	*	•	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
PalmOne	Treo PRO	5. 2. 19216	•	•	•	•	•	•	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Pantech	C810 DUO (AT&T)	c810. 20 6. 04. m032. 20	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Pantech	P7000 Impact (AT&T)	JDUS1005 2009	•	•	*	•	-	•	•	-	•	
Pantech	P7040 (AT&T)	JFUS1030 2009	•	-	*	•	-	•	•	-	•	
Pantech	P9050 Sparrow	JJUS0621 2010	•	•	-	•	•	•	•	•	•	
PCD	CDM-8975 (Verizon)	D8975VET 10_ 2. 190	•	•	-	•	*	-	•	-	-	
PCD	Escapade WP8990 (Verizon)	W8990VW9 712F. 188	•	•	•	•	-	-	*	-	-	
PCD	TXT8030 Razzle (Verizon)	D8030VW9 55F. 180	•	•	*	•	*	-	•	-	-	
Philips	K600	K600 M6235A 1013 00	•	•	•	•	•	-	•	•	-	
Philips	X606	X606 M6239A 1028 00	•	•	•	•	•	-	•	•	-	
Philips	X703	X703 M6235A 1004 00	•	•	•	•	•	-	•	•	-	
Philips	X830	X830_ M6239X_ 0950_ 01_ V53A_ CN	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	A817 (Solstice II)	A817UCJ16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Samsung	B2100 Xplorer	B2100XXI D2	•	•	•	•	•	•	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	B2700	B2700XXI B1	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Samsung	B5702	B5702XCI D2	•	•	•	•	•	-	-	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	B7610 Omnia	B7610XXI I1	•	•	•	-	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	C6625	5. 2. 20758. 20758	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	E1360	E1360BXA ID3	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Samsung	GT-C3300K champ	C3300KXX JG7	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	GT-C3510	C3510POI L1	•	•	-	•	•	•	•	•	-	
Samsung	GT-I5800 Galaxy 3	I5800OXX JG3	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	GT-I7500 Galaxy	I7500JVI G4	•	•	•	•	*	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	GT-S5620 Monte	S5620XAJ C1	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.



UHF High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Samsung	GT-S5628	S5628ZCJ E1	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	GT-S8000c	S8000CZC IF8	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	GT-S8300c	S8300CZC IG1	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	GT-S8500 Wave	S8500XXJ EE	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	GT-i8700 Omnia 7	7.0.7004.0	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Samsung	I5500 Galaxy 5	I5500XWJ H4	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	i7110	I7110XNH K1	•	•	•	•	*	•	•	-	•	
Samsung	I9000 Galaxy S	I9000XXJ F3	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	I8000 Omnia II	I8000XXI I6	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	i8510 Innov8	i8510XXH H7	•	•	•	-	*	•	•	-	•	
Samsung	i8910 Omnia HD	I8910XXI EB	•	•	•	•	*	-	•	-	•	
Samsung	M8800 PIXON	M8800XXH JE	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	M8910 Pixon12	M8910XXI G9	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	S3650 Corby	S3650XXI I3	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	S5600 Player Star	S5600XXI E1	•	•	•	-	•	-	•	-	•	
Samsung	S8003 Jet	S8003JVI F3	•	•	-	-	-	-	•	-	•	
Samsung	S8300	S8300XXI C2	•	•	-	-	•	•	-	-	-	
Samsung	S8530 Wave II	S8530XXJK9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Samsung	SCH-I500 (Fascinate)	2.1.	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
Samsung	SCH-i760 (Verizon)	S:i760. 07 VBJ10. 19202	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Samsung	SCH-i770 SAGA (Verizon)	I770. 10 v. bj18. 20276	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SCH-i910 Omnia (Verizon)	S:i910. 10 V. BJ28. 20276	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Samsung	SCH-M490	CB02	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Samsung	SCH-R600 Hue II (Alltel/Verizon)	R600. BI29	•	•	•	-	*	•	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Samsung	SCH-U350 Smooth (Verizon)	u350. CC16	•	•	•	•	*	•	*	-	-	
Samsung	SCH-U450 Intensity (Verizon)	V. u450. CG01	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Samsung	SCH-U470 Juke (Verizon)	V. u470. AH23	•	•	•	•	*	-	*	-	-	
Samsung	SCH-U490 Trance (Verizon)	V. u490. CD02	•	•	•	-	-	*	•	-	-	
Samsung	SCH-U640 Convoy (Verizon)	u640. CI25	•	•	•	-	*	•	•	-	-	
Samsung	SCH-U700 Gleam (Verizon)	U700. AG07	•	•	•	-	*	*	•	-	-	
Samsung	SCH-U750 Alias 2 (verizon)	u750. CD13	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Samsung	SCH-U810 Renown (Verizon)	V. u810. B130	•	•	•	-	•	•	•	-	-	
Samsung	SCH-U940 Glyde (Verizon)	v. u940. bd05	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Samsung	SCH-U960 Rogue (Verizon)	V u960. CG22	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SCH-W350	BG11	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Samsung	SCH-W590	BG29	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Samsung	SGH-A517 (AT&T)	A517UCGG 5	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-A657 (AT&T)	A657UCIB 5	•	•	*	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-A697 Sunburst (AT&T)	A697UCJB 2	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	SGH-A717 (AT&T)	A717UCGD 6	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-A727 (AT&T)	A727UCGD 5	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-A737 (AT&T)	A737UCGI 3	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-A747 SLM (AT&T)	A747UCGJ 6	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-A767 Propel (AT&T)	A767UCHI 4	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-A827 Access (AT&T)	A827UCHC 1	•	•	*	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-A837 Rugby (AT&T)	A837UCHH 1	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-A877 Impression (AT&T)	A877UCID 3	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-A887 Solstice (AT&T)	A887UCIF A	•	•	•	•	•	•	•	-	•	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Samsung	SGH-D407 (Cingular)	D407UCFD 1	•	•	•	•	•	*	*	-	-	
Samsung	SGH-D880	D880XAGL 1	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Samsung	SGH-D900	D900XAFG 6	•	•	•	•	•	*	-	-	-	
Samsung	SGH-E250	E250XAFL 2	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Samsung	SGH-E780	E780XAFD 7	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-F110	F110XAHB 3	•	•	•	•	•	-	-	-	-	
Samsung	SGH-F330	F330CEGJ 2	•	•	*	•	•	-	•	-	-	
Samsung	SGH-F488E	F488EZCH F1	•	•	•	-	*	*	-	-	-	
Samsung	SGH-G600	G600XAGH 2	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Samsung	SGH-G800	G800JVKG 2	•	•	•	•	•	-	-	-	-	
Samsung	SGH-G810	G810XXHE 4	•	•	•	•	*	*	•	-	•	
Samsung	SGH-G818E	G818EZCH G3	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Samsung	SGH-i617 BlackJack II (AT&T)	i617UCGK 2	•	*	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-i627 Propel Pro (AT&T)	pi627UCI C2	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-i637 Jack (AT&T)	pi637UCI D4	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-i780	18545. 0. 7. 2	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-i897 Captivate	I897UCJF6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Samsung	SGH-i900 Omnia	i900AEHH 2	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-i907 Epix (AT&T)	pi907UCH I5	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-i917 (Focus)	7.07.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Samsung	SGH-M3510c	M3510CZC HL2	•	•	•	-	-	•	-	-	-	
Samsung	SGH-P180	P180BVGK 7	•	•	•	•	•	*	•	-	-	
Samsung	SGH-P250	P250BVHI 2	•	•	•	-	-	-	-	-	•	
Samsung	SGH-P260	P260BVGJ 2	•	•	•	•	*	*	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Samsung	SGH-T329 Stripe (T-Mobile)	GT329. 04	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-T339 (T-Mobile)	ET339. 04 T339UVHD 8	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-T349 (T-Mobile)	DT349. 03 T349UVIC 7	•	•	*	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-T409 (T-Mobile)	ET409. 03 T409UVGE 3	•	•	*	•	•	•	*	-	-	
Samsung	SGH-T429 (T-Mobile)	GT429. 02. T429UVGG 2	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Samsung	SGH-T459 Gravity (T-Mobile)	ET459. 01 T459UVHI 4	•	•	•	-	-	•	-	-	•	
Samsung	SGH-T469 Gravity 2 (T-Mobile)	T469UVIG 4	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-T539 Beat (T-Mobile)	REV 0. 5 T539UVGH 5	•	•	•	•	•	-	*	-	•	
Samsung	SGH-T619 (T-Mobile)	ET619. 02_ T619UVFG 8	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-T629 (T-Mobile)	T629UVFL 2	•	•	•	•	•	*	*	-	-	
Samsung	SGH-T639 (T-Mobile)	T639. 002	•	•	•	•	•	•	-	-	•	
Samsung	SGH-T659 (T-Mobile)	T659UVIG 9	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-T719 (T-Mobile)	T719UVFF 6	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Samsung	SGH-T729 Blast (T-Mobile)	T729UVGF 9	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-T739 (T-Mobile)	T739UVHB 2	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Samsung	SGH-T819 (T-Mobile)	T819UVGK 4	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Samsung	SGH-T919 Behold (T-Mobile)	T919UVH1 5	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-T929 Memoir (T-Mobile)	T929UVIA 2	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SGH-T959 (Galaxy S)	2.1 update 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Samsung	SGH-U700	U700XXGG 3	•	•	*	•	•	-	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Samsung	SGH-U800	U800XXHF 2	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Samsung	SGH-U900	U900XXHC 6	•	•	•	•	•	-	•	-	•	
Samsung	SPH-A503 Drift (Helio)	PA503 ZJ23	•	*	*	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SPH-A920 (Sprint)	ES. A920 YK12	•	•	•	•	*	•	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Samsung	SPH-D700 Epic	2.1	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
Samsung	SPH-i325 ACE (Sprint)	s:I325. 06 s. al22. 18127	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Samsung	SPH-i350 Intrepid (Sprint)	S:i350. 3S. CI02. 21743	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SPH-M330 (Sprint)	ES. M330 CG21	•	*	•	•	•	•	*	-	-	
Samsung	SPH-M350 Seek	M350.DC27	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
Samsung	SPH-M510 (Sprint)	ES. M510. 10	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Samsung	SPH-M540 RANT (Sprint)	ES. M540 B109	•	-	•	•	*	•	•	-	-	
Samsung	SPH-M550 Exclaim (Sprint)	ES. M550 CG21	•	-	•	•	*	•	•	-	-	
Samsung	SPH-M560 Reclaim (Sprint)	M560. CG06	•	-	•	-	-	*	•	-	-	
Samsung	SPH-M570 (Restore)	M570	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Samsung	SPH-M630 Highnote (Sprint)	ES. M630 CB19	•	-	•	•	-	*	•	-	-	
Samsung	SPH-M800 Instinct (Sprint)	ES. M800 BE09	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Samsung	SPH-W5000	BI04	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Samsung	SPH-W5500	CB05	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Samsung	SPH-W5700	CB11	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Samsung	SPH-W6050	BK28	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Samsung	YP-M1	VER 1. 23 FR- 00- JA1	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě. Nelze rychle přetočit skladbu
Samsung	YP-P2	FR 1. 16	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě.
Samsung	YP-S5J		•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě.
Samsung	YP-T9JB		•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě.
Samsung	YP-P3JCS		•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě. Nelze rychle přetočit skladbu
Samsung	YP-R1	1. 15 FR- 00- IJ2(Touc h 45)	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě. Nelze rychle přetočit skladbu
Samsung	YP-T10J	3. 06 EU 2008. 5. 29	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Nezobrazují se žádná informační data o skladbě. Nelze rychle přetočit skladbu
Samsung	ZV60 Vodafone	ZV60BUGE 4	•	•	*	•	•	•	•	-	-	
Sanyo	Katana Eclipse (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	*	•	•	-	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Sanyo	Katana II (Sprint)	1. 004 SP	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Sanyo	PRO-200 (Sprint)	1. 008SP	•	•	•	•	•	-	*	-	-	
Sanyo	PRO-700 (Sprint)	1. 008SP	•	•	•	•	•	-	*	-	-	
Sanyo	S1 (Sprint)	1. 001SP	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Sanyo	SCP-2700 (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Sanyo	SCP-3200 (Sprint)	1. 000SP	•	•	*	•	•	•	*	-	-	
Sanyo	SCP-3810 (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	*	•	*	-	-	
Sanyo	SCP-7050 (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	*	•	*	-	-	
Sanyo	SCP-8500 KATANA DLX (Sprint)	1. 002SP	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
Sanyo	Taho	1.000SP	•	•	•	•	-	•	•	•	-	
Sharp	SH9130c	1. 05	•	•	•	-	-	•	•	-	-	
Siemens	S65	43	•	•	•	•	•	*	*	-	-	
SoftBank	810SH		•	•	•	-	•	-	*	-	-	
SoftBank	811SH		•	•	•	-	•	-	*	-	-	
SoftBank	iPhone 3G	3. 0 (7A341)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	
SoftBank	iPhone 3GS	3. 0 (7A341)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
SoftBank	X01SC	5.2.21876.21876	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SoftBank	X01T	03. 2302CAI	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
SoftBank	X02HT	1. 25. 761. 1	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
SoftBank	X02NK	20. 0. 273	•	•	•	•	*	*	•	-	-	
SoftBank	X03HT		•	•	•	•	•	•	•	-	-	
SoftBank	X04HT	1. 73. 762. 15 JPN	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
SoftBank	X05HT	3. 39. 762. 9 JPN	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Sony	NWZ-A826	1. 01	•	-	-	-	-	-	•	•	-	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Sony	NWZ-A829		•	-	-	-	-	-	•	•	-	
Sony Ericsson	C510	R1DA032	•	•	•	-	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	C702	R3BA035	•	•	•	-	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	C702c	R3BA035	•	•	•	•	-	•	•	-	-	
Sony Ericsson	C902	R3EA038	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	C902c	R3DA028	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	C903	R1EA033	•	•	•	•	•	*	•	-	•	
Sony Ericsson	C905 (AT&T)	R1BA042	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Sony Ericsson	G700	R6K842	•	•	•	•	•	-	•	•	•	
Sony Ericsson	G700c	R6JB825	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	G705	R1EA033	•	•	•	-	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	G900	R6J825	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	J20	R7BA076	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	J10i2 Elm	R7BA076	•	•	•	•	•	•	•	-	•	Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk nepřeneso do HFP sady.
Sony Ericsson	J108i Cedar	R6A033 1200-4341	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	K330	R1DA002	•	•	-	•	•	•	*	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Sony Ericsson	K530i	R6CA001	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Sony Ericsson	K660i	R1EA030	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Sony Ericsson	K750i	R1AA008	•	-	•	•	•	•	-	-	-	
Sony Ericsson	K810i	R1KG001	•	•	•	•	•	*	•	-	•	
Sony Ericsson	K858c	R1DA038	•	•	*	•	*	•	•	-	-	
Sony Ericsson	M1i	R1AB041	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
Sony Ericsson	M600i	R9F011	•	•	•	•	*	-	•	-	-	
Sony Ericsson	P1c	R9GA001	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Sony Ericsson	P1i	R9G007	•	•	•	•	-	•	•	-	•	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Sony Ericsson	P990i	R9G007	•	•	•	•	•	-	•	-	•	
Sony Ericsson	R300 Radio	R2BB012	•	•	•	-	-	-	*	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Sony Ericsson	S500c	R6BC002	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	Satio (Idou)	V. . 2009. 25. XX RND	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Sony Ericsson	T280i	R1BA003	•	•	•	-	•	•	*	-	•	
Sony Ericsson	T303	R2BA005	•	•	•	*	•	-	*	-	-	
Sony Ericsson	T700	R3EA036	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	T707	R1EA030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	T715	R1GA026	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	TM506 (T-Mobile)	R3CA033	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	TM717 Equinox (T-Mobile)	1200- 4341 SEMCBOOT R6A019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	U5i	1224- 4699_ R2AK006	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	U8i	R2CA024	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	U10i Aino	R1BA049	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	Vivaz	1224- 4699_ R2AA029	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	Vivaz pro	1232- 0380_ R2CA024	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	V630i	R1JE001	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
Sony Ericsson	W20	R7CA061	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W20i Zyló	R7CA061 1200-4341	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W350i	R10AB002	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	W380i	R9BB001	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	W395c	R1CB008	•	•	•	•	•	*	•	-	-	
Sony Ericsson	W508	R1GA026	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W580i	R6BC002	•	•	•	•	•	•	•	-	•	



UHV High EU/GSM II

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	Spojení s handsfree sadou	Zobrazení síly signálu operátora	Zobrazení jména operátora	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Automatické stažení seznamu volání	A2DP (Audiostreaming)	AVRCP (Audiostreaming)	Telekonference	Zjištěná omezení
Sony Ericsson	W595	R3DA026	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W595c	R3DA031	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W660i	R6AD001	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	W705	R1DA029	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W715	R1EA033	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W760c	R3BA035	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	W760i	R3BA035	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W760i (AT&T)	R3BA035	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W800i	R1BC002	•	•	•	•	•	•	*	-	-	
Sony Ericsson	W880i	R1JC002	•	•	•	•	-	*	•	-	•	
Sony Ericsson	W888c	R1JG001	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	W890i	R1EA030	•	•	•	•	*	•	•	-	-	
Sony Ericsson	W900i	R5AF001	•	•	•	•	-	•	*	-	-	
Sony Ericsson	W908c	R1EA030	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
Sony Ericsson	W910i	R1CA029	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	W950i	R9GA001	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	W960	R9J005	•	•	•	•	•	•	•	-	-	
Sony Ericsson	W980	R3EA037	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	W995	R1GA026	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sony Ericsson	Xperia X1	1. 03. 933. 8	•	•	•	•	•	•	•	-	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Sony Ericsson	Xperia X2i	R2AA035	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
Sony Ericsson	Xperia X8	2.0.1.A.0.47	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
Sony Ericsson	XPERIA X10	R2BA026	•	•	•	•	-	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Sony Ericsson	Xperia X10 Mini	1. 6	•	•	•	•	-	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
Sony Ericsson	XPERIA X10 mini pro	1. 6	•	•	•	•	-	•	•	•	*	Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.



Vysvětlivky:

•	Podporováno
-	Nepodporováno
*	Omezená funkcionality (popis ve sloupci "zjištěná omezení")

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - "Audiostreaming" přehrávání audia

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) - ovládání audiostreamingu

HFP (Hands Free Profile) - profil pro komunikaci telefonu s HF sadami

Stručný technický popis jednotky UHV High EU:

- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu HFP 1.5
- Podpora pro držák telefonu (cradle) - volitelně
- Stažení telefonního seznamu a seznamů volání, implementován profil PBAP (Phone Book Access Profile) pro stahování telefonních kontaktů
- Bluetooth Audiostreaming pomocí profilu A2DP
- ovládání audiostreamingu pomocí profilu AVRCP (možné pouze přes hlasové ovládání)
- Zobrazování na kombipřístroji
- Zobrazování na rádiu nebo navigaci podporujícím BAP komunikaci k telefonní jednotce
- Hlasové ovládání a Text to Speech - volitelně



HFP profil

U telefonů jsou vyzkoušené následující funkce:

- 1) vyhledání a spárování, odpojení a zpětné připojení
- 2) zobrazení síly signálu, jména operátora
- 3) stažení telefonního seznamu (SIM, telefon), stažení callstack, aktualizace
- 4) odchozí hovory (vytvoření - na kombi přístroji (KI), na radionavigačním systému (RNS), pomocí hlasového ovládání: a) vytočení čísla
b) vybrání záznamu ze seznamu zobrazení jména, čísla na KI a RNS)
- 5) příchozí hovory (přijmutí, odmítnutí: a) na KI
b) na RNS
c) na telefonu zobrazení jména, čísla na KI a RNS)
- 6) vytvořit hovory, konferenci, odmítnout, podržet, privátní režim, přijmutí na telefonu
- 7) během hovoru (připojit, odpojit telefon od jednotky, podržet hovor, privátní režim, DTMF)
- 8) při zamčeném telefonu a v úsporném režimu spojit a odpojit s jednotkou
- 9) audio streaming (přenos hudby, ovládání)